



Planimetria con individuazione degli interventi precedentemente realizzati\_1:500

Legenda interventi precedentemente realizzati

----- Barriera paramassi rigida esistente

■ Speroni in cls esistenti

**Interventi realizzati nell'ambito del progetto "Lavori di consolidamento dei costoni rocciosi sottostanti la zona del Castello a salvaguardia del centro abitato e della zona archeologica"**

■ Pareti sottoposte ad interventi di pulizia, apposizione di reti a funi, reti metalliche e tiranti

■ Area interessata da imbragaggio massi con funi e reti metalliche

■ Sottofondazione

<p>Spazio per visti</p>								
<p><b>Technoside s.r.l.</b> SERVIZI DI INGEGNERIA</p> <p><small>Via Madonna di Falfuria n.14 95030 Giarola di Catania www.technoside.it info@technoside.it</small></p> <p><small>tel. +39.095.7330069 fax +39.095.8360270</small></p>		<p>PROGETTISTA ARCHITETTONICO E D.L. dott. Ing. Filippo Di Mauro</p>						
<p>COMUNE DI CALTAVUTURO</p>		<p>COMMITTENTE COMUNE DI CALTAVUTURO</p>						
<p>TITOLO progetto INTERVENTI ATTI A RECUPERARE L'AREA ADIACENTE VIA TORINO IN UNO CON LE STRADE LIMITROFE E PER UNA CAMPAGNA D'ISPEZIONE E CONTROLLO DELLE RETI E DEI NODI IN ACCIAIO ESISTENTI A PROTEZIONE DEL QUARTIERE</p>		<p>IMPRESA</p>						
<p>TITOLO elaborato Planimetria generale: stato di fatto</p>		<p>PROGETTO ARCHITETTONICO</p> <p>TA02</p> <p>Scala 1:500</p> <p>Formato A1*</p> <p>File 2333</p>						
<p>AGGIORNAMENTI</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>REV.</th> <th>DATA</th> <th>CAUSALE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00</td> <td>10/7/2018</td> <td>prima emissione</td> </tr> </tbody> </table>			REV.	DATA	CAUSALE	00	10/7/2018	prima emissione
REV.	DATA	CAUSALE						
00	10/7/2018	prima emissione						
<p>Il PRESENTE DOCUMENTO È PROPRIETÀ DELLA TECHNOSIDE S.R.L. È VIETATA OGNI RIPRODUZIONE NON AUTORIZZATA SENZA IL SUO CONSENSO</p>		<p>dot. Ing. Serena Russo</p>						